

Technische IFL-Mitteilung

Nr. 14/2022

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Zusätzlicher Zeitaufwand bei Erneuerung der hinteren Stoßfängerverkleidung

Betrifft folgende Modellbaureihe:

Modell: Opel Corsa

DAT-Euro-Code: 01 650 107 ...

Baujahr.: ab 2014

Audatex Type Code: 05 8A 39

Schwacke-DE / Eurotax-AT Modellcode: 10010508

Wie der IFL zu o. g. Fahrzeug mitgeteilt wurde, fällt im Zuge der Erneuerung der hinteren Stoßfängerverkleidung zusätzlicher Arbeitsaufwand an. Am gelieferten Neuteil (Bild 1) muss die untere Blende (Bild 2) herausgetrennt werden. Im Anschluss müssen Langlöcher in den verbleibenden Stoßfänger eingebracht werden, um dann die separat gelieferte Blende (Bild 3) (ET-Nr.: 13419847) einzupassen und zu verkleben.

Dieser zeitliche Mehraufwand von ca. 1,4 Stunden wurde jedoch in den Schadenkalkulationssystemen nicht berücksichtigt. Laut Original-Reparaturleitfaden werden in diesen Fällen 1,4 Stunden (Arbeits-Pos.Nr. 1421340030) veranschlagt.



Bild 1: Neuteil mit unterer Blende



Bild 2: Bereich für Langlöcher/Innenansicht



Bild 3: Separat gelieferte Blende

**Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.**
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

USt-IdNr.: DE305495485

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFBVDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Vertreten durch den Vorstand:
Peter Börner, Mühlheim am Main
Wilhelm Hülsdonk, Voerde
Paul Kehle, Einselfthum

Geschäftsführer:
Thomas Aukamm

-2-

Kalkulationsdatenanbieter:

Die IFL hatte diese Information an die Datenlieferanten zur Prüfung und Anpassung übermittelt.

Zwischenzeitlich wurde durch DAT zurückgemeldet, dass die Daten angepasst wurden und diese mit dem nächsten Update verfügbar sind.

Audatex meldete ebenfalls an die IFL zurück, dass der Fehler behoben wurde.

Schwacke: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung lag uns noch keine Rückmeldung vor.

Fazit IFL: Überprüfen sie kritisch alle ausgewiesenen Arbeitszeitrichtwerte. Verlassen Sie sich nicht auf die automatisch aufgeführten Arbeitspositionen, da diese auch modellspezifisch und ausstattungsabhängig variieren können.

Melden Sie uns Unstimmigkeiten, damit wir diese gemeinsam mit den Datenlieferanten des IFL-Konsortiums „Datenlieferanten“ abstellen können.

Ihr IFL Team

IFL e.V. Friedberg, 2022
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

**Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.**
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

USt-IdNr.: DE305495485

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFBVDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Vertreten durch den Vorstand:
Peter Börner, Mühlheim am Main
Wilhelm Hülsdonk, Voerde
Paul Kehle, Einselfthum

Geschäftsführer:
Thomas Aukamm