

## Technische IFL-Mitteilung

Nr. 15/2025

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

### **BMW 530d XDRIVE (F11) (ab Baujahr 07/2015) Türfeststeller nicht immer zerstörungsfrei demontierbar**

#### **Beispielhaft zu folgender Modellbaureihe:**

Modell: BMW 530d XDRIVE Bj.: ab 07/2015

Beim oben benannten Fahrzeugmodell BMW 530d (F11) kann es zu Problemen bei der Erneuerung der Türfeststeller an den vorderen / hinteren Türen kommen.

**Problem:** Die Verschraubungen (Metallgewinde) sind in einem Kunststoffgehäuse verpresst. Beim Lösen der Verschraubungen (selbstsichernde Schrauben) dreht sich die Gewindehülse im Kunststoffgehäuse mit. D. h. der Türfeststeller lässt sich im Einzelfall **nicht** zerstörungsfrei ausbauen und muss erneuert werden.



Bild 1: Werkstattbild, Türfeststeller BMW



Bild 2: Selbstsichernde Schrauben am Türfeststeller

**Interessengemeinschaft  
für Fahrzeugtechnik und  
Lackierung e. V.**  
Grüner Weg 12  
61169 Friedberg

**Telefon:** +49 (0)6031 - 79 47 90  
**Telefax:** +49 (0)6031 - 79 47 910

**E-Mail:** [info@ifl-ev.de](mailto:info@ifl-ev.de)  
**Internet:** [www.ifl-ev.de](http://www.ifl-ev.de)

**USt-IdNr.:** DE305495485

**Bankverbindung:**  
Frankfurter Volksbank eG  
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80  
BIC: FFVBDEFF

**Vereinsregisternummer:**  
Amtsgericht Friedberg/Hessen  
VR 2926

**Vertreten durch den Vorstand:**  
Peter Börner, Mühlheim am Main  
Detlef Peter Grün, Ennepetal  
Steven Didssun, Heinsdorfergrund

**Geschäftsführung:**  
Thomas Aukamm

-2-



Bild 3: Türfangband im eingebauten Zustand



Bild 4: Türfangband im ausgebauten Zustand

**Fahrzeughersteller-Informationen:** Im Original-Reparaturleitfaden gibt es bereits unter Einbauhinweise eine Information, dass z. B. das Scharnier und/oder das Gewinde der „Türbremse“ nicht beschädigt sein dürfen. Das bedeutet, dass Türfangbänder/Türbremsen mit defekten Gewinden nicht wiederverwendet werden dürfen und entsprechend erneuert werden müssen.




Bild 5: Auszug aus Original BMW-Reparaturleitfaden

**Interessengemeinschaft  
für Fahrzeugtechnik und  
Lackierung e. V.**  
Grüner Weg 12  
61169 Friedberg

**Telefon:** +49 (0)6031 - 79 47 90  
**Telefax:** +49 (0)6031 - 79 47 910

**E-Mail:** info@ifl-ev.de  
**Internet:** www.ifl-ev.de

**USt-IdNr.:** DE305495485

**Bankverbindung:**  
Frankfurter Volksbank eG  
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80  
BIC: FFVBDEFF

**Vereinsregisternummer:**  
Amtsgericht Friedberg/Hessen  
VR 2926

**Vertreten durch den Vorstand:**  
Peter Börner, Mühlheim am Main  
Detlef Peter Grün, Ennepetal  
Steven Didsson, Heinsdorfergrund

**Geschäftsführung:**  
Thomas Aukamm

-3-

**Datenanbieter:** Zum Zeitpunkt der Überprüfung gab es unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten für die Türfeststeller in den verschiedenen Kalkulationssystemen.

**Audatex und DAT:** Hier ist für die Türfeststeller (unabhängig von den Türen), nur jeweils eine E-Position = Erneuern als Auswahl für die Anwender verfügbar. Die Datenanbieter folgen so den Angaben aus dem Reparaturleitfaden.

**Schwacke/Eurotax und GT-Motive:** Bei Schwacke/Eurotax sowie GT-Motive lassen sich die Türfeststeller jeweils mit einer E-Position = Erneuerung sowie einer N-Position = Aus/Einbauen auswählen. Abhilfe kann hier eine „Risiko-Kennung“ für diese Bauteile schaffen. Diese Kennung kann den Hinweis darauf geben, dass diese Türfeststeller z. T. **nicht** zerstörungsfrei zu demontieren sind.

**Kalkulation:** Aktuell werden bei der Kalkulation „Türen vorne und/oder hinten Erneuern“ in den gängigen Kalkulationssystemen die Türfeststeller nicht automatisch als Ersatzteile mit angezogen. Das automatische Ergebnis der Türerneuerung inkl. Material, beinhaltet also **nicht** die Türfeststeller. Diese müssen individuell von den Anwendern zusätzlich ausgewählt werden.

**Dokumentation:** Sichern Sie sich ab und dokumentieren Sie im Einzelfall den individuellen Zustand der Bauteile, um spätere Diskussionen zu vermeiden.

Ihr IFL-Team

IFL e.V. Friedberg, 2025  
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten

**Interessengemeinschaft  
für Fahrzeugtechnik und  
Lackierung e. V.**  
Grüner Weg 12  
61169 Friedberg

**Telefon:** +49 (0)6031 - 79 47 90  
**Telefax:** +49 (0)6031 - 79 47 910

**E-Mail:** [info@ifl-ev.de](mailto:info@ifl-ev.de)  
**Internet:** [www.ifl-ev.de](http://www.ifl-ev.de)

**USt-IdNr.:** DE305495485

**Bankverbindung:**  
Frankfurter Volksbank eG  
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80  
BIC: FFVBDEFF

**Vereinsregisternummer:**  
Amtsgericht Friedberg/Hessen  
VR 2926

**Vertreten durch den Vorstand:**  
Peter Börner, Mühlheim am Main  
Detlef Peter Grün, Ennepetal  
Steven Didsson, Heinsdorfergrund

**Geschäftsführung:**  
Thomas Aukamm

