

Technische IFL-Mitteilung

Nr. 06/2023

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Herstellerinformation-Mazda 3 (BM/BN) Motorhaube/Ersatzteil ohne Karosseriedichtmittel

Betrifft: Modell Mazda 3 (BM/BN)

Applicable VIN					
Modellbezeichnung	Modellreihen-Code	WMI	VDS	FIN-Bereich von	FIN-Bereich bis
Mazda3	BM	JMZ	BN*****	500001	ZZZZZZ
Mazda3	BM	3MZ	BM*****	100001	ZZZZZZ
Mazda3	BM	3MZ	BN*****	300001	ZZZZZZ
Mazda3	BM	JMZ	BM*****	100001	ZZZZZZ

Bild 1: Auszug aus Herstellerinformation Mazda

Hintergrund für den Wegfall des Karosseriedichtmittels an den Motorhauben als Ersatzteil ist ein Lieferantenwechsel im Dezember 2022. Ab diesem Zeitpunkt werden folgende Teile ohne Karosseriedichtmittel geliefert.

Diese nicht versiegelten Motorhauben erhalten neue Teilenummern.

Bezeichnung	Alte Teilenummer (mit Karosseriedichtmittel)	Neue Teilenummer (ohne Karosseriedichtmittel)
Motorhaube	BHY0-52-31XA	BAY0-52-31X

Bild 2: Auszug aus Herstellerinformation Mazda

Abhilfe: Die fehlende Karosseriedichtmasse muss im Reparatur- bzw. Lackierfachbetrieb manuell aufgetragen werden.

Ende der Lieferung von Motorhauben mit der alten Teilenummer (mit Abdichtung): Die Lieferung von Motorhauben mit der alten Teilenummer wird eingestellt, sobald der Lagerbestand im Ersatzteillager aufgebraucht ist.

Verarbeitungshinweis: Stellen, an denen das Karosseriedichtmittel manuell aufgetragen werden muss.




Bild 3: Auszug aus Herstellerinformation Mazda

-2-

Fazit: Überprüfen Sie die angelieferten Neuteile auf fehlende oder unvollständige Karosserieabdichtungen. Dokumentieren Sie den Anlieferungszustand. Ergänzen Sie die Kalkulationen ggf. um die notwendigen Arbeitspositionen und das benötigte Material. Legen Sie ggf. diese IFL-Technische Mitteilung der Rechnung bei.

Ihr IFL-Team

IFL e.V. Friedberg, 2023

Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten.

**Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.**
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

USt-IdNr.: DE305495485

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFVBDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Vertreten durch den Vorstand:
Peter Börner, Mühlheim am Main
Detlef Peter Grün, Ennepetal
Paul Kehle, Einseithum

Geschäftsführung:
Thomas Aukamm

