

Technische IFL-Mitteilung

Nr. 03/2024

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

„Herausforderungen für Werkstätten- Chinesische Marke BYD in der Reparaturkostenkalkulation“

Die Marke BYD ist bisher in den Kalkulationssystemen aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit noch nicht erfasst. Dies stellt Werkstätten bei der Instandsetzung von BYD-Fahrzeugen vor neue Herausforderungen. Die Kalkulationsdatenanbieter arbeiten intensiv daran, die Integration der Marke zu ermöglichen. Nach Rücksprache mit DAT und Audatex sei es trotz erheblicher Anstrengungen jedoch bisher noch nicht gelungen, Daten von BYD zu beziehen.

Die Werkstätten stehen somit aktuell vor der Schwierigkeit, die anfallenden Kosten für Reparaturen im Zusammenhang mit BYD-Fahrzeugen genau zu kalkulieren. Dies betrifft nicht nur Reparatur- und Wartungskosten, sondern auch Ersatzteilnummern, Arbeitswerte, Reparaturleitfäden und den Zugang zum Herstellerportal.

Die IFL empfiehlt den Anwendern in einem solchen Fall die Durchführung einer Phantomkalkulation mit einem geeigneten Vergleichsmodell. Hier sollten sowohl IFL-Positionen als auch manuelle Positionen berücksichtigt werden, wenn diese Arbeiten für eine fachgerechte Instandsetzung erforderlich sind. Diesbezüglich wird eine möglichst genaue Dokumentation, z.B. Bilder oder andere geeignete Nachweise zur Reparaturkostenkalkulation, empfohlen.

Dieser Ansatz erlaubt eine vorläufige Kosteneinschätzung, bis die Integration der Reparaturinformationen in die Kalkulationssysteme erfolgt ist.

Fazit IFL: Überprüfen sie kritisch alle ausgewiesenen Arbeitszeitrichtwerte sowie die Kennungen der „Arbeitspositionsnummern“. Verlassen Sie sich nicht auf die automatisch aufgeführten Arbeitspositionen, da diese auch modellspezifisch und ausstattungsabhängig variieren können. Melden Sie uns Unstimmigkeiten, damit wir diese gemeinsam mit den Datenlieferanten des IFL-Konsortiums „Datenlieferanten“ sowie den Fahrzeugherstellern und Importeuren abstellen können.

Ihr IFL-Team

IFL e.V. Friedberg, 2023
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten

Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

USt-IdNr.: DE305495485

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFVBDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Vertreten durch den Vorstand:
Peter Börner, Mühlheim am Main
Detlef Peter Grün, Ennepetal
Steven Didssun, Heinsdorfergrund

Geschäftsführung:
Thomas Aukamm